

# “太臭了，我要想办法搬出去” …… 中央环保督察发现多地“母亲河”遭严重污染

■新华社记者 谭晓晓

“太臭了，我要想办法搬出去” ……

滋润一方土地、哺育沿岸百姓的“母亲河”被人们深深眷恋，成为故乡记忆的重要标志。然而，正在8省进行的第二轮第三批中央生态环境保护督察发现，一些地方的“母亲河”正遭受严重污染，令当地居民被迫选择逃离。

## 有的河流每天被直排污水超万吨，有的形成明显黑色污染带

在云南，保山市主城区隆阳区每天约4.5万吨污水直排“母亲河”东河，致使东河成为纳污河，自2018年以来水质持续恶化为劣Ⅴ类。

在湖南，湘潭市港口、码头作业粗放，大量雨污水、煤炭淋溶水未经有效处理直排湘江，在湘江上形成明显黑色污染带。

“臭，太臭了，我要想办法搬出去。”广西崇左市百货大楼附近居民无奈地告诉记者，好几户邻居都已经搬走了。

广西崇左市大量生活污水没有纳入城市排污系统，2020年污水集中收集率仅为6.7%。督察组称崇左市“全区最差，全国罕见”。在百货大楼排涝泵站，每天有超过万吨污水直排左江，水体达到重度黑臭程度。在丽江南路丽江加油站斜对面的河堤下，同样存在大量污水直排左江。

督察组近日通报了多起“母亲河”被严重污染的典型案例。从公布的典型案例看，云南保

山、湖南湘潭、广西崇左、山西清徐县等都存在将污水直排江河，污染治理做表面文章的现象。

发黑的污水表面遍布油污，焦油散发出刺鼻的气味……这是督察人员在河南汝州天瑞煤化工有限公司厂区东北角围墙处排水口发现的一幕。

经过一片农田间的沟渠，污水蜿蜒流入一个没有任何防渗措施的污水坑。这个坑距当地“母亲河”汝河不足400米。污水沿线的沟渠黑泥沉积，水面油花浮动。直到晚上，这个排水口仍在“哗哗”地外排污水。

采样监测结果显示，外排污水COD、氨氮、氰化物的浓度分别超过直接排放标准0.5倍、3.5倍、1.4倍。而根据项目建设审批要求，天瑞焦化废水应实现“零排放”。

天瑞焦化创立初期誓要打造一座“高标准”“高起点”现代化的煤化工循环经济生产基地。然而，自投产以来，曾经标榜环保的龙头企业逐渐成为今天地方的污染源头。

督察人员透露，自2017年以来，关于天瑞焦化违法排污，仅仅可查证的群众举报就超29次，但违法问题依然突出，且存在不正常运行污染治理设施的现象，性质恶劣。

**管网建设弊病重重：雨污不分、错接混接、破损严重**

“新华视点”记者跟随督察组督察发现，大量河流被污染，

除了企业故意违规排污的原因，还暴露出基础设施管网建设的重重复弊病。

作为汾河的二级支流，南白石河是黄河重要的“毛细血管”，水质长期为劣Ⅴ类。南白石河的污染主要来自东湖退水渠、九斗退水渠等混入的上游村庄生活污水及农田退水。清徐县铺设了九斗退水渠雨污分流管道，但记者现场发现，污水管网只铺设了主管线，却没有铺设配套的支管，管网中仍然是雨污合流、清污合流。

“这属于城市管网基础设施建设问题，雨污分流没做到位。到了夏季，降水量骤然加大，污水便会大量涌入南白石河。”督察人员说，根本举措还是要截污纳管。

广西崇左市污水直排“全国罕见”，根本原因也在于不重视污水管网建设。大量生活污水经沟渠汇集、地表漫流渗流，在低洼处形成多个污水池塘。有关部门对这些池塘一填了之，而不对污水管网“动刀子”，属于“头痛医头、脚痛医脚”。

记者发现，因排污管网不完善，在崇左市一些区域特别是老城区，排污管错接、混接到雨水管的情况较多，一些自建房甚至“无管可排”，生活污水直排房屋周围，黑臭水体越积越多。

从督察通报来看，辽宁铁岭市也同样存在污水管网破损严重、不配套等问题，大量生活污水长期直排，造成凡河水质严重恶化；部分污水渗漏进入地下水，导致凡河新区地下水严重超标。

## 有的地方通过“加药”美化监测数据，督察组措辞严厉批不作为和弄虚作假

记者发现，一些地方对污染听之任之、无动于衷，还有地方官员存在为达标而达标、蒙混了事的心态。

崇左市至今仍有摸清管网底数，面对督察组的提问，市住建部门对污水走向也是“一问三不知”。

督察发现，山西清徐县未在雨污分流、截污纳管、提升处理能力上下功夫，而是在南白石河末端通过“加药”的方式让监测断面的监测数据看起来很“美”。

“长期不作为”“思想认识不到位”“敷衍潦草”“上报虚假材料”“谎报瞒报”……督察组的通报问题导向明确、措辞严厉，直指一些地方政府在治污方面的缺位。

从通报的涉河流污染案例来看，当地政府都或多或少存在形式主义、官僚主义问题。

——保山市委、市政府对东河水污染治理工作重要性、艰巨性、紧迫性认识不够；

——湘潭市政府在推进防治工作上尚未形成思想自觉和行动自觉；

——铁岭市委、市政府及其有关部门思想认识不到位，长期不作为、慢作为；

——崇左市党委、政府在推动管网建设和污水收集上不作为、慢作为；

……

被点名地区如何整改？

清徐县委书记王剑峰告诉记者，将完善源头管理，对南白石河流域内村庄进行截污纳管、雨污分流，开展村庄内大街小巷雨水、污水收集管网建设；对“一河两渠”进行清淤和综合治理，并在沿线开展环境整治活动；深化终端治理，扩建南白石河东于污水厂；加大“一河两渠”巡查力度，增加水质监测频次。

崇左市住房和城乡建设局有关负责人介绍，崇左市将加快江南污水处理厂第二条氧化沟的调试，力争5月底出水水质达到一级A排放标准。2021年6月底前完成老城区管网普查，开展错混接点改造。

“对督察组通报的问题，我们诚恳接受、照单全收。”铁岭市针对凡河新区水环境污染问题召开专题会议，表示要对全市所有污水处理厂和净水厂进行一次拉网式排查，对存在问题立即整改。

除上述地区外，云南保山、湖南湘潭等地也纷纷表态，聚焦环境治理工作难点、痛点，对情况进行整改。

典型案例通报曝光强化了警示震慑效应。在责任面前，任何表态多、行动少、落实差尤其是阳奉阴违、弄虚作假等形式主义、官僚主义顽症和突出问题，都将受到严肃执纪的真问责、严问责。督察组表示将继续关注后续整改进展，一追到底。

新华社北京4月26日电

# “五一”全国2.5亿人次将出行 公安部发出“安全锦囊”

新华社北京4月26日电（记者 任沁沁）今年“五一”假期民众旅游探亲需求强劲复苏、集中释放，机票、门票、酒店等预订量已显著超过2019年同期，全国客流量将达2.5亿人次，全国道路交通将出现假日出行高峰。公安部交通管理局26日发出交通安全预警提示。

公安部研判，自驾出行风险突出。热门旅游城市、重点景区道路交通压力倍增，路况相对陌生导致交通安全风险集中；截至今年3月底，全国私家车保有量已达2.29亿辆，假期中长途自驾出行大幅增加，风险突出，近3年“五一”假期较大事故中私家车肇事占比接近六成。节日期间首日、倒数第二天和尾日为出行高峰，驾驶人易出现违法超车、疲劳驾驶等违法行为，事故风险增大；近年“五一”假期夜间事故突出，19时至21时人员死亡事故集中，18时至20时较大事故约占20%。

今年“五一”主干路网流量

风险加大，其中高速拥堵程度预计同比增长超10%；客货运输需求旺盛，意外风险上升；酒驾醉驾、超员超速、违法会车、不按规定让行等违法行为易多发；春夏季节转换，驾驶人疲劳驾驶风险加大。

公安部提醒广大驾驶人和假日出行群众：自驾出行应关注当地公安交管部门发布的交通路况信息和交通安全提示，提前安排好出行时间和路线，切勿疲劳驾驶，杜绝酒后驾驶、无证驾驶。乘坐客车时，要全程系好安全带，切勿乘坐私揽客源、无营运资质的非法营运客车。驾车经过农村道路，遇急弯陡坡、长下坡、临水临崖路段，要减速慢行，注意观察道路两侧情况，遇紧急情况及时采取措施。遇到交通拥堵不要占用应急车道，避免争道抢行诱发刮蹭事故，堵塞“生命通道”。发生交通事故或车辆故障，要将车辆靠边停放并摆放警告标志，车上人员迅速撤离并拨打报警电话求助。

# “超级月亮”今日现身夜空

据新华社天津4月26日电（记者 周润健）天文科普专家介绍，一轮“超级月亮”将于4月27日（农历三月十六）现身夜空，这是本年度“第二大满月”。届时如果天气晴好，大家可欣赏到圆圆满满的大月亮，高悬在蔚蓝色的天幕之上。

“超级月亮”指的是月亮亮于近地点时刚好出现满月。当月

亮和太阳处于地球两侧，并且月亮和太阳的黄经相差180度时，从地球上 看，此时的月亮最圆，称之为“满月”，亦称为“望”。农历每月的十四、十五、十六甚至十七，都是满月可能出现的时段。“超级月亮”并不神奇，大多数年头都会有，有时甚至不止一次，如2020年就有四次。

# 漯河市中央生态环境保护督察群众举报件信息公开

2021年4月22日，中央生态环境保护督察组共向我市交办第十五批生态环境信访问题5件，现将办理结果公示如下：

（第15批 2021年4月26日）

| 序号 | 受理编号             | 交办问题基本情况                                                                                                                                                                            | 行政区域 | 污染类型  | 调查核实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 是否属实 | 处理和整改情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是否办结  | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1  | X2HA202104210109 | 漯河市 市政府于2021年4月15日发布，关于中央环保督察组4月11日向漯河市交办第四批生态环境信访件，受理编号D2HA202104100063的信访件“1.临颍县杜曲镇龙堂村政府工作人员强制铲除麦田100余亩造成良田毁坏；2.镇政府人员在龙堂村的农业示范园区违规拆除蔬菜大棚用于建造木材加工厂。”的调查结果为：“不属实”。<br>举报人对此调查结果不认可。 | 临颍县  | 其他污染  | 针对反映的问题，调查组再次进行了调查，并采用航拍技术手段，经核实，该举报件反映问题不属实。具体情况如下：<br>一是“临颍县杜曲镇龙堂村政府工作人员强制铲除麦田100多亩，造成农田毁坏”的问题，经调查核实，该举报件反映问题不属实。杜曲镇龙堂村现有耕地面积1577亩，去年冬播小麦种植面积1250亩，其他经济作物327亩。目前，种植小麦面积1250亩。调查组进行了走访核查，杜曲镇政府没有组织过任何强制铲除麦田100多亩的行动，未发现有农田毁坏现象。<br>二是“镇政府人员在龙堂村的农业示范园区违规拆除蔬菜大棚用于建造木材加工厂”的问题，经调查核实，该举报件反映问题不属实。龙堂高新科技农业园1997年建设的67座日光温棚和农业配套设施属龙堂村集体所有。2016年经村“两委”研究决定，将该农业园区租赁给本村村民郭建安经营，租赁协议于2018年1月31日到期。龙堂村委会将原有占地120亩的高新科技农业园使用权收回村集体。目前，龙堂高新科技农业园现有日光温棚67座、农业配套设施2层12间、1层10间储存间、1栋2层农业技术推广中心。该高新科技农业园保持原貌，未发生任何主体改变，也没有发现违规拆园建厂现象。若有项目确须使用该宗土地，镇政府将严格按照《漯河市临颍县杜曲镇总体规划》（2016—2030）规划要求，依法依规报批使用。 | 不属实  | 我市将以中央生态环境保护督察为契机，主动查找污染防治攻坚中存在的问题，持续开展各类专项治理行动，排查隐患，进一步加强监管，落实网格化监管职责，对确有问题的，依法依规严肃处理，确保问题查处到位、整改到位、问责到位。                                                                                                                                                                                                          | 是     | 无        |
| 2  | X2HA202104210091 | 漯河市舞阳县孟寨镇周王村五组村民王留栓在自家周边扩建养猪圈舍，养猪上百头，猪粪尿排放到自然坑里，臭气影响邻居，影响水质。                                                                                                                        | 舞阳县  | 大气、水  | 经调查核实，该举报件反映问题部分属实。具体情况如下：<br>一是“在自家周边扩建养猪圈舍”问题。经调查，2021年初，该养殖场私自扩建一幢猪舍，孟寨镇政府、周王村委会已责令其拆除完毕，该项问题属实。<br>二是“养猪上百头”问题。经调查，该养殖场有母猪12头、成猪20头，共32头，该项问题不属实。<br>三是“猪粪尿排放到自然坑里，臭气影响邻居，影响水质”问题。经实地查看，该养殖场建设的沉淀池有裂缝，粪便污水直排到一自然坑内，该项问题属实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 部分属实 | 采取以下整改措施：一是该养殖场已对有裂缝的沉淀池进行封堵加固，把直排到自然坑的污水抽出，并撒石灰消毒，做无害化处理。<br>二是孟寨镇已责令该养殖场今后要及时清理猪舍内的粪便，在养殖区周边定期喷洒除臭剂，减少养殖气味对群众的影响。<br>三是针对该养殖场产生的畜禽污水未经无害化处理直接排入自然坑的违法行为，舞阳县环境保护局根据《河南省水污染防治条例》第七十八条的规定依法对其下达了《责令（限期）改正决定书》（舞环罚责改〔2021〕第4005号），责令其立即停止违法行为，7日内清除坑塘内污水。4月23日对该养殖场下达了《行政处罚事先告知书》（舞环罚先告字〔2021〕第21号），拟对该养殖场处以15125元罚款。 | 是     | 无        |
| 3  | X2HA202104210023 | 舞阳县孟寨镇庄罗村，村头有半亩承包农耕地被挖土成坑，无法耕种。                                                                                                                                                     | 舞阳县  | 土壤    | 经调查组核实，该举报件反映问题部分属实。具体情况如下：<br>一是举报件反映的挖土坑的地方属建设用地，不是农耕地，该项问题不属实。<br>二是现场调查时，经对该处测量，土坑长5.5米、宽1.8米、深0.7米，不是半亩，该项问题部分属实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 部分属实 | 整改结果如下：<br>一是责令孟寨镇政府立即将该处恢复原貌。目前，土坑已填平。同时，对庄正欣本人进行了批评教育。<br>二是责令孟寨镇政府加强日常监督巡查，杜绝发生类似事件。                                                                                                                                                                                                                             | 是     | 无        |
| 4  | D2HA202104210028 | 漯河市临颍县繁城镇政府北边颍河古道，水体发黑发臭，垃圾堵塞河道。                                                                                                                                                    | 临颍县  | 水、土壤  | 针对群众反映的问题，调查组进行了核查，举报内容属实。<br>颍河南岸管道为临颍县繁城回族镇下水道，部分群众的生活污水、生活垃圾随管道排入老颍河造成水体变色；北岸污染原因主要为许昌市建安区蒋李集镇群众生活污水及大河会都饭店污水由下水道排入老颍河内，且生活垃圾随意往河内倾倒，造成老颍河水体混浊，多处被污染。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 属实   | 临颍县政府组织人员对污水排放源头进行逐街、逐户排查，动用船只3条、挖掘机1台对河道内生活垃圾进行清理，清理出来的垃圾由天明保洁公司进行处理。目前，河道内所有垃圾已清除完毕，颍河南路两侧垃圾桶已摆放到位并安排专人负责该路段保洁。入河污水口已全部封死，防止污水再次直接排入河中造成污染。<br>临颍县政府要求繁城回族镇政府对污水管道进行限期整改，50天内完成，实现标本兼治。繁城回族镇政府对颍河古道加强日常巡查，常态化开展河长制宣传与生态环境保护宣传教育。                                                                                  | 阶段性办结 | 无        |
| 5  | D2HA202104210017 | 漯河市高新区西坡里社区李姚庄对面，银鸽纸制品第二生产基地，随意排放工业固废到庐山路西头人行道上，铁皮围挡，臭气刺激，异味难闻。                                                                                                                     | 市辖区  | 土壤、大气 | 经调查，举报问题部分属实。<br>一是“随意排放工业固废到庐山路西头人行道上，铁皮围挡”问题，经调查，部分属实。经现场勘查，发现银鸽纸制品第二生产基地将污水处理站产生的淤泥堆放于污水处理站氧化沟与公司外围墙之间，未占用人行道，堆放总量约为650立方米。围挡内是银鸽纸制品第二生产基地东大门改造现场。该项目于2021年3月15日向市经济技术开发区城市精细化管理工作领导小组办公室提出申请、备案，并于2021年3月16日批复施工，详见《准予移植、占绿备案决定书》（经开精管办〔绿化〕（2021）4号）。工地采取了围挡、覆盖、安装喷淋设施等措施，并计划于2021年5月16日完成施工。<br>二是“臭气刺激，异味难闻”问题，经调查，部分属实。现场检查时发现，银鸽纸制品第二生产基地污水处理站氧化沟和厂区围墙之间污泥已用黄土覆盖，上有绿网。市生态环境保护综合执法支队对现场空气质量进行检测，废气浓度小于10mg/m³，属达标排放。                                                                                                                                                           | 部分属实 | 针对调查核实情况，采取以下措施：<br>一是漯河市生态环境综合行政执法支队要求该企业按照防扬散、防流失、防渗漏的要求，将工业固废转移至厂房内。目前，该企业已整改完毕。<br>二是漯河市生态环境综合行政执法支队已对银鸽纸制品第二生产基地随意堆放固废问题进行立案，对其违规存放工业固废的行为，责令其立即改正，并处以16.8万元罚款（漯环罚先告字〔2021〕第17号）。<br>三是督促市经济技术开发区按照属地管理原则，积极做好监管工作。                                                                                            | 是     | 无        |